



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® R8ED+

BLŮZA



REFLECTIVE



**3D
SILHOUETTE**



**STANDARD
100**

PG020 128167
OETI

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® R8ED+

BLŮZA

ARTIKL H9700 (modrá)
H9714 (černá)

MATERIÁL

Svrchní 65 % polyester, 35 % bavlna,
keprová vazba

Zesílení 100 % polyamid CORDURA®

GRAMÁŽ 245 g/m²

VELIKOST 46 - 64



POPIS

Montérková blůza kolekce R8ED+®, anatomicky tvarovaný střih a štíhlá silueta. Zapínání na zip krytý výpustky, náprsní kapsa kryta patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, prostorné zipové kapsy, anatomicky tvarované rukávy s vnitřní úpletovou manžetou, na levém rukávu kapsička na tužky, nastavitelná šířka spodního lemu pomocí druků. Na zadním dílu sedlo a účinná ventilace. Namáhané partie jsou vyztužené materiálem CORDURA®, s reflexními prvky pro vyšší viditelnost.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Kolekce ARDON®R8ED splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a jsou držiteli certifikace **OEKO-TEX®Standard 100**, číslo certifikátu **PG020 128 167 OETI**.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	17 kg
ROZMĚR KARTONU	0,059 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známe nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST